

12.02.2020! 102

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

Самарская область
12.02.2020

Самарская область,
(место составления акта)
г. Тольятти

« 31 » января 2020 г.
(дата составления акта)
« 14 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 4

По адресу/адресам: 445035, Самарская область, город Тольятти, ул. Карбышева, 1А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 09 января 2020 года № 4
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
«Тольяттинский политехнический колледж»

Дата и время проведения проверки:

« __ » _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
« __ » _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая не более 20 рабочих дней: в период с 15
(рабочих дней/часов)
января 2020 года по 07 февраля 2020 года, фактическая: 12 рабочих дней, с 16 января 2020 года
по 31 января 2020 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 03 час. 00
мин.: с 11 час. 00 мин. 16 января 2020 года по 14 час. 00 мин. 16 января 2020 года

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Давыдов Виктор Алексеевич – директор
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Тольяттинский политехнический колледж» (законный представитель юридического
лица), сокращенное наименование ГБПОУ СО «ТПК» – 16.01.2020 в 11 час. 00 мин.
(непосредственно на объекте (в организации)), в преддверии проверки уведомление о проверке и
копия распоряжения о проведении проверки юридическому лицу ГБПОУ СО «ТПК» направлена
заказным письмом № 44500377225524 09.01.2020 и на электронную почту юридического лица
09.01.2020 в 12 час. 06 мин.



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Миронов Дмитрий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) Самарской области по пожарному надзору), Голубев Василий Юрьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Давыдов Виктор Алексеевич – директор (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, ГБПОУ СО «ТПК», Свиридова Любовь Антоновна – заведующая хозяйством (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): выявлены нарушения требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности Лицами, допустившими данное нарушение, являются: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов Виктор Алексеевич

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	2.	3.	5.
1.	В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек. Меры по созданию новой системы противопожарной защиты не приняты.	Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.


		обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	
2.	Не обеспечивается планово-предупредительный ремонт и исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АПС и СОУЭ не обслуживаются).	Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
3.	Не обеспечивается планово-предупредительный ремонт и исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (шлейф № 1, 2, 17 не исправен/отключен).	Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
4.	В помещении диспетчерского пункта отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Нарушение: п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
5.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (регламент по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ, инструкций, паспорта на смонтированное оборудование, акты замера уровня звука СОУЭ, расчет работы в дежурном и тревожном режиме аккумуляторных батарей или блоков бесперебойного питания и т.д.).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2, п. 4.8 Свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
6.	Противопожарные двери установленные на объекте не имеют устройств для самозакрывания (дверь электропитанной).	Нарушение: п.8, статьи 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
7.	Не организуется проведение проверок систем и установок противопожарной защиты	Нарушение: п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов


	(противопожарные двери) на работоспособность в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформляется акт проверки.	Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	В.А.
8.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
9.	Допускается размещение на путях эвакуации и возле эвакуационных выходов строительных материалов.	Нарушение: п. 23, 36, 116, 122 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
10.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (зал подготовительных занятий, коридор).	Нарушение: подпункт «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
11.	При высоте лестниц более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничные марши ведущие из зала подготовительных занятий).	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
12.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Нарушение: п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
13.	В период выполнения работ по ремонту (капитальный ремонт в бассейне), связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов не принимаются необходимые меры по защите объекта от пожаров (отсутствует приказ об усилении мер пожарной безопасности в помещениях в которых проводятся капитальный ремонт, обеспечение помещений дополнительными средствами пожаротушения).	Нарушение: п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
14.	Тамбур основного эвакуационного выхода не защищен	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО

	автоматической пожарной сигнализацией.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, п/п 9 табл. 1, п/п 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	«ТПК» Давыдов В.А.
15.	Для отделки тамбура основного эвакуационного выхода из бассейна применены облицовочные материалы (пластиковые панели) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 13, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
16.	Допускается эксплуатация электропроводки и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (светильник в тамбуре центрального входа).	Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
17.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
18.	Запоры на дверях эвакуационных выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери эвакуационных выходов с внутренней стороны оборудованы замками (центральный вход).	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.
19.	Частично не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (место размещение огнетушителя, ручной пожарный извещатель, направление	Нарушение: п. 1.1, 1.2. таб.3, НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности», приложение Ж (обязательное), п. 6, 7, 14, 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.


	эвакуации, Запрещается загромождать и (или) складировать, запрещено курить).		
20.	Объект защиты не обеспечен огнетушителями (зал подготовительных занятий).	Нарушение: п. 70, п. 468, п. 474, приложение 1, 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	ГБПОУ СО «ТПК», директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 31.01.2020 № 4/1/1, фото таблица к акту проверки, проверочный лист, принимаемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 31.01.2020, решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты от 27.01.2020.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Д.Ю. Миронов

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы В.Ю. Голубев
« 31 » января 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов Виктор Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » января 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

