

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

*Главное управление МЧС России по Самарской области*

(наименование территориального органа МЧС России)

*443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu\_mchs@global63.ru*

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

*Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти*

(наименование органа государственного пожарного надзора)

*управления надзорной деятельности и профилактической работы*

*445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94*

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 2/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

*Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»*

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Тольятти по пожарному надзору от 09.01.2020 года № 2, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 января 2020 по 07 февраля 2020 года, фактическая: 12 рабочих дней, с 16 января 2020 года по 31 января 2020 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 03 час. 00 мин.: с 11 час. 00 мин. 16 января 2020 года по 14 час. 00 мин. 16 января 2020 года проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мироновым Дмитрием Юрьевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Голубевым Василием Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-

в отношении объекта государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ СО «ТПК»), расположенного по адресу: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165, совместно с Давыдовым Виктором Алексеевичем – директором ГБПОУ СО «ТПК», Свиридовой Любовью Антоновной – заведующей хозяйством

их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

учреждения Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ СО «ТПК»), расположенного по адресу: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 165, совместно с Давыдовым Виктором Алексеевичем – директором ГБПОУ СО «ТПК», Свиридовой Любовью Антоновной – заведующей хозяйством

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись)
-------	--	--	-----------------	-------------------

	места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В системах противопожарной защиты используется продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, срок действия сертификатов на которую истек. Меры по созданию новой системы противопожарной защиты не приняты.	Нарушение: ст. 146, ст. 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.1.6, п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	01.02.2021	
2.	В кабинете директора горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м. (по факту 0,25 м.).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.10, п. 12.11 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
3.	При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения и требования	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.02.2021	

	<p>нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: не обеспечена подача звуковых (речевых) сигналов СОУЭ во все помещения здания учебных мастерских (по факту речевые оповещатели демонтированы или отсутствуют); для формирования команды управления системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией в помещениях установлено менее трех пожарных извещателей (по факту по 1-2 извещателю в помещениях).</p>	<p>требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 4.8, Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.1, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.10, п. 12.18, п. 12.15, п. 12.16, 12.17 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.</p>		
4.	<p>Отсутствует система оповещения и управления эвакуации в здании 3 типа (актовый зал, спортзал, столовая).</p>	<p>Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 4.8, Таблица 1, п/п. 14 Таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования», п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.</p>	01.02.2021	
5.	<p>Не обеспечивается планово-предупредительный ремонт и исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АПС и СОУЭ не обслуживаются).</p>	<p>Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	01.02.2021	
6.	<p>На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (регламент по техническому обслуживанию систем</p>	<p>Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2, п.</p>	01.02.2021	

	противопожарной защиты АПС и СОУЭ, инструкций, паспорта на смонтированное оборудование, акты замера уровня звука СОУЭ, расчет работы в дежурном и тревожном режиме аккумуляторных батарей или блоков бесперебойного питания и т.д.).	4.8 Свода Правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.		
7.	В местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей, не предусмотрена защитная конструкция (спортивный зал).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1.11, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 12.10, п. 12.25 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	01.02.2021	
8.	Подсобное помещение в лекционной аудитории на 2 этаже учебного корпуса не защищено АПС.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.1, п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, прил. А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, табл. 1, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.02.2021	
9.	Отсутствует 2-ой эвакуационный выход из обеденного зала	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89	01.02.2021	

	столовой, при числе посадочных мест более 50 человек (по факту 2-ой эвакуационный выход предусмотренный проектом переоборудован под помещения буфета).	Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
10.	На дверях лестничных клеток на 1-ом и 2-ом этаже учебных мастерских, дверях в переходе, отделяющего учебные мастерские от учебного корпуса, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (по факту двери зафиксированы в открытом положении).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2021	
11.	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного назначения (учебные мастерские) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Нарушение: ст. 27 ч. 3, ч. 7, ч. 8, ч. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение Б СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
12.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничные марши ведущие со второго этажа в мастерские).	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4, п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.02.2021	
13.	Пожарные щиты установленные в учебных мастерских и гараже разуккомплектованы.	Нарушение: п. 482, приложение № 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	

14.	Ширина эвакуационных выхода из помещений мастерских на первом этаже в свету менее 0,9 метра (по факту 0,63 метра).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, п. 8.2.3 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2021	
15.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из мастерских непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери с внутренней стороны оборудованы замками.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2021	
16.	Допускается хранение под лестничными маршами вещей и других материалов (учебные мастерские).	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
17.	Ширина пути эвакуации в свету по коридору (ширина коридора 1,4 м) при одностороннем расположении двери открывающейся из помещения в коридор (ширина двери - 1,08 м) менее 1 м. По факту ширина пути эвакуации в свету 0,86 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, глава 14 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.02.2021	
18.	На объекте не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителей (срок службы огнетушителя 10 лет,	Нарушение: п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	

	включая перезарядку), по факту огнетушители ОП-5 изготовлены в августе 2007 года, ОУ-3 в апреле 2009).			
19.	Допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей лестничных клеток на 2, 3 этажах учебного корпуса, в холле 1 этажа и в переходе в актовЫй зал, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5, п. 8.2.3 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
20.	На дверях лестничной клетки, ведущей в актовЫй зал и поэтажных коридорах в лестничные клетки учебного корпуса, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (по факту двери зафиксированы в открытом положении).	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, п. 36, п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2021	
21.	При высоте лестницы более 45 см на стенах (ограждениях) не предусмотрены перила (лестничный марш ведущий в лекционную аудиторию, 2 этаж учебный корпус).	Нарушение: ч. 4 ст. 4, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.02.2021	
22.	Частично не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (место размещение огнетушителя, ручной пожарный извещатель, направление эвакуации, Запрещается	Нарушение: п. 1.1, 1.2. таб.3, НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности», приложение Ж (обязательное), п. 6, 7, 14, 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	

	загромождать и (или) складировать).			
23.	Не производится очистка воздуховодов, циклонов от горючих отходов (учебные мастерские, столовая). Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Нарушение: п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
24.	Высота пути эвакуации на лестничной клетке, ведущей из актового зала менее 2,2 метра (по факту 1,73 метра). Допускается устройства антресоли (кладовой) в объеме лестничной клетке для хранения вещей, мебели и других горючих материалов.	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4, п. 4.4.4 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
25.	В актовом зале при числе посадочных мест более 50 человек (по факту 124 посадочных мест), над эвакуационным выходом ведущем на лестничную клетку, отсутствует световой оповещатель «Выход». Отсутствует световой оповещатель «Выход» на выходе непосредственно наружу, из лестничной клетки из актового зала.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.13, 4.1, 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях», п.5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожарах. Нормы и правила проектирования».	01.02.2021	
26.	В актовом зале не предусмотрена установка кресел с креплением к полу или сдвижками, предотвращающих их опрокидывание.	Нарушение: 8.1.29 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2021	
27.	Допускается устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения (столовая).	Нарушение: 7.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.02.2021	
28.	Для отделки пола коридоров,	Нарушение: п. 33 Правил противопожарного режима в	01.02.2021	



	холлов, применены облицовочные материалы (линолеум) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (4 этаж).	Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч. 2 ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, 135 табл. 28 приложения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, 3.3 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».		
29.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Нарушение: п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
30.	В лестничных клетках 4 этажа при выходе на кровлю допускается устройства помещений музея и подсобного помещения.	Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
31.	Запоры на дверях эвакуационных выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери эвакуационных выходов с внутренней стороны оборудованы замками (центральный вход).	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
32.	В читальном зале при числе посадочных мест более 50 человек, над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход».	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.13, 4.1, 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях», п.5.1, 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожарах. Нормы и правила проектирования».	01.02.2021	
33.	Запоры на дверях эвакуационных	Нарушение: п. 35, 36 Правил противопожарного режима в	01.02.2021	

	выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту дверь на 1 этаже ведущей из читального зала закрыта на навесной замок, допускается устройство металлической решетки (двери) перед эвакуационным выходом закрытой на навесной замок.	Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.		
34.	Противопожарные двери установленные на объекте не имеют устройств для самозакрывания (двери входа в подвал, электрощитовая).	Нарушение: п.8, статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
35.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Нарушение: п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
36.	В коридорах и проходах по путям эвакуации, на лестничных маршах, служащих для эвакуации людей, перед каждым эвакуационным выходом из помещения отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.1., п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.02.2021	
37.	Тамбур основного эвакуационного выхода не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4, п. 9 таблицы А.1, п. 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3. п. 4, п/п 9 табл. 1, п/п 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих	01.02.2021	

		защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
38.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы расположения мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ и допустимого (предельного) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. Инструкция о действиях при экстренной эвакуации из здания УК колледжа разработана в соответствии с не действующими ППБ 01-03.	Нарушение: п. 2, 460, подпункты «д», «л» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
39.	Высота горизонтальных участков пути эвакуации в общем коридоре подвала менее 2 метра (по факту от 1,8-1,85 метров до выступающих труб).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
40.	Высота горизонтального участка пути эвакуации ведущего из актового зала менее 2 метра (по факту 1,85 метра до металлической конструкции).	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.02.2021	
41.	На путях эвакуации ведущих из подвальных помещений допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах	Нарушение: ч.2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч.1 ст.6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2021	

марша лестницы (лестница в подвал возле вахты).	безопасности», п. 4.3.4 свода Правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.*

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » января 20 20 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Голубев Василий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » января 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
« 31 » января 20 20 г.

Директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов Виктор Алексеевич  
(должность, фамилия, инициалы)

