



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

ул. Нагорная, 136«А», Самара, 443035 Телефон: (846) 933-20-38, Факс:(846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru http://www.srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-675-09-19-044-В

ГБПОУ СО «ТПК»

ИНН 6320008779

445035, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Комсомольская, д. 165

«20» сентября 2019 г.

Заместитель начальника Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Артюхин М.Л.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 20 сентября 2019 г. № 10-675-09-19-044-В, составленного в отношении ГБПОУ СО «ТПК»ИНН 6320008779, адрес места нахождения: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 165
в присутствии – Кедрова Сергея Анатольевича – преподавателя ГБПОУ СО «ТПК»

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Допускаются ссылки на утративший статус действующего документа «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ-016-2001 в технической документации, организационно-распорядительных документах (ОРД) и инструкциях	п. 1.8.2, 1.8.8 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. №6, зарегистрированным Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный №4145 (Далее - ПТЭЭП)	20.12.2019
2.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	п. 1.7.3 ПТЭЭП	20.12.2019
3.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем потребителя	п. 1.8.2 ПТЭЭП	20.12.2019
4.	Не назначен ответственный работник за исправное состояние, проведения периодических проверок переносных и передвижных	п. 3.5.10 ПТЭЭП	20.12.2019

	электроприемников, отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним		
5.	Не подвергаются периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним	п. 3.5.11 ПТЭЭП	20.12.2019
6.	Имеются защитные средства с истекшим сроком испытания	п. 1.7.3 ПТЭЭП	20.12.2019
7.	На электродвигателе точильного станка в помещении подготовки сварщиков не нанесена стрелка, указывающая направление вращения.	п. 2.5.3 ПТЭЭП	20.12.2019
8.	Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы (автоматический выключатели, установленные в шкафу 0,4 кВ в помещении подготовки сварщиков)	п. 1.6.7 ПТЭЭП	20.12.2019
9.	Не обеспечено качественное техническое обслуживание электрооборудования общежития (неисправно освещение, не горят 30 светильников)	п. 1.2.6, п. 2.12.2 ПТЭЭП	20.12.2019
10.	Отсутствует специальное помещение для хранения люминесцентных ламп (хранятся в помещении электрощитовой)	п. 2.12.15 ПТЭЭП	20.12.2019
11.	Частично отсутствует диспетчерское наименование шкафов 0,4 кВ	п. 2.2.20 ПТЭЭП	20.12.2019
12.	Не обеспечено качественное техническое обслуживание электрооборудования ВРУ-0,4 кВ (отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок РУ-0,4 кВ)	п. 1.2.6, п. 2.2.20 ПТЭЭП	20.12.2019
13.	Отсутствует рассеиватели на светильниках освещения в помещениях спортзала бассейна	п. 2.12.7 ПТЭЭП	20.12.2019
14.	Требуется ремонт помещения электрощитовой бассейна	п. 2.2.40 ПТЭЭП	20.12.2019
15.	Не обеспечено качественное техническое обслуживание электрооборудования спортзала (неисправно освещение, не горят 15 светильников)	п. 1.2.6, п. 2.12.2 ПТЭЭП	20.12.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме не позднее 21.12.2019 г. в Тольяттинский межтерриториальный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: Самарская обл. г. Тольятти ул. Мичурина 78А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.